



U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 1034 DEL 22/08/2024

**Oggetto:** Affidamento alla società Integra LifeSciences Italy Srl per la riparazione della Unità Base della Testiera di Mayfield Integra Ultra 360 Modello A2009 per la Sala Operatoria di Neurochirurgia. Imputazione di spesa euro 3.051,74 Iva compresa.

IL DIRIGENTE

**ATTESTATA** la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che contengono principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

**VISTO** l'art.17 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 10/08/2022, rubricata <<Autonomia funzione dirigenziale dei Dirigenti preposti alla direzione dei Dipartimenti, delle UU.OO. e dei Presidi Ospedalieri dell'A.O.R.N. "San Pio". Adozione schemi di Delibera e di Determina Dirigenziale>>

**Firma Direttore U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio**  
**Ing. Raffaele Iele**  
Firmato digitalmente

**PREMESSO:**

**che** il Coordinatore della Sala Operatoria di Neurochirurgia in data 10/06/2024 ha inoltrato la richiesta di intervento tecnico per la riparazione della Unità Base della Testiera di Mayfield Integra Ultra 360 Modello A2009 Matricola C40231\_61 in dotazione alla Sala Operatoria con l'indicazione della priorità "urgente e bloccante le attività (*Allegato cartaceo n.1 agli atti dell'ufficio*);

**VALUTATO** necessario procedere alla riparazione della Unità Base della Testiera di Mayfield Integra Ultra 360 Modello A2009 Matricola C40231\_61 in dotazione alla Sala Operatoria di Neurochirurgia al fine di non bloccare le attività chirurgiche;

**RILEVATO** che presso la Sala Operatoria di Neurochirurgia del P.O. Rummo non sono presenti altri sistemi simili, così come, peraltro, rappresentato dal ricedente nella richiesta di riparazione nel campo "motivare la richiesta in caso di codice giallo o codice rosso": "*non abbiamo ulteriori sostituzioni adeguate*" (*Allegato cartaceo n.1 agli atti dell'ufficio*);

**VERIFICATO che** tale attività non rientra in quelle previste dalla gara centralizzata c.d. SIGMA per la gestione e manutenzione delle tecnologie biomedicali dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, aggiudicatario RTI Tesi S.r.l./Sol Spa/Sincronics S.r.l. in quanto i sistemi di fissaggio e posizionamento cranio per Neurochirurgia sono esclusi dalle classi tecnologiche della gara centralizzata;

**CONSIDERATO**

**che** in data 10/06/2023 la UOS Ingegneria Clinica richiedeva preventivo all'operatore economico Integra LifeSciences Italy Srl (distributore nazionale del marchio Integra testiere) per la riparazione della Unità Base della Testiera di Mayfield Integra Ultra 360 Modello A2009 Matricola C40231\_61 in dotazione alla Sala Operatoria di Neurochirurgia con la disponibilità di fornire un muletto sostitutivo (*Allegato cartaceo n.2 agli atti dell'ufficio*);

**che** in data 25/06/2024 l'operatore economico Integra LifeSciences Italy Srl riscontrava la richiesta inviando il preventivo per la riparazione della Unità Base della Testiera di Mayfield Integra Ultra 360 Modello A2009 Matricola C40231\_61, per un importo complessivo di euro 2.501,43 oltre Iva (*Allegato cartaceo n.3 agli atti dell'ufficio*);

**VISTO**

-) il nuovo Codice dei Contratti pubblici D.lgs. n.36/2023, art.50 comma 1 lett. b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali [...]*

-) la normativa vigente in materia;

-) la Raccomandazione Ministeriale n° 9 - Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali ove all'art. 4.2 Sviluppo di competenze specifiche, è previsto che "È fondamentale che chiunque svolga le attività di manutenzione debba possedere capacità tecniche adeguate; egli si assumerà la responsabilità diretta per tutti gli eventi derivanti dall'attività stessa, ferma restando la responsabilità del fabbricante per tutti i difetti o vizi originari del prodotto".

**VALUTATO** congrua l'offerta per la riparazione dell'Unità Base della Testiera di Mayfield Integra Ultra 360 Modello A2009 con costo in linea con i prezzi di mercato;

**RITENUTO** per quanto sopra espresso e che si intende integralmente riportato di dover:

- procedere all'approvazione del preventivo per la riparazione dell'Unità Base della Testiera di Mayfield Integra Ultra 360 Modello A2009;
- all'affidamento dell'operatore economico Integra LifeSciences Italy Srl per un importo complessivo offerto di euro 2.501,43 oltre Iva;

**PRECISATO** che per l'intervento in oggetto è stato generato il Codice Unico di Gara con il seguente identificativo: CIG n. B282986685;

**PRESO ATTO** della verifica positiva sull'operatore economico Integra LifeSciences Italy Srl (P. IVA 09284460962) effettuato tramite consultazione del Casellario Informatico ANAC in data 17/07/2024 (*Allegato cartaceo n.4 agli atti dell'ufficio*);

**COSTATATO** che l'operatore economico Integra LifeSciences Italy Srl è in regola con gli adempimenti contributivi INPS - INAIL fino al 17/09/2024 (*Allegato cartaceo n.5 agli atti dell'ufficio*);

#### **DICHIARATO E ATTESTATO CHE**

- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso L'UOC proponente;
- l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta le regolarità giuridico-amministrativa;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzioni dell'Ente;
- l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012;
- la spesa trova copertura sul competente conto di bilancio;
- il provvedimento è conforme a legge e regolamento ed è necessario per il corretto funzionamento del Servizio;

*Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, su proposta del Responsabile UOS Ingegneria Clinica, il sottoscritto dirigente*

#### **DETERMINA**

Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

**di PRENDERE** atto della procedura di cui sopra necessaria per affidare il servizio di manutenzione straordinaria per la riparazione della Unità Base della Testiera di Mayfield Integra Ultra 360 Modello A2009 Matricola C40231\_61, per un importo complessivo di euro 2.501,43 oltre Iva ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del D. Lgs. 36/2023;

**di APPROVARE** il preventivo n.2006844 per la riparazione della Unità Base della Testiera di Mayfield Integra Ultra 360 Modello A2009 al costo complessivo di euro 2.501,43 oltre Iva (euro 3.051,74 Iva inclusa);

**di AFFIDARE** all'Operatore Economico Integra LifeSciences Italy Srl (P. Iva 09284460962) il servizio di manutenzione straordinaria concernente la riparazione dell'Unità Base della Testiera di Mayfield Integra Ultra 360 Modello A2009 Matricola C40231\_61;

**di DETERMINARE** in di euro 2.501,43 oltre Iva (euro 3.051,74 Iva inclusa) la spesa prevista derivante dal presente atto, dichiarando che la stessa presenta i necessari caratteri di congruità;

**di DISPORRE** che la spesa complessiva di euro 3.051,74 Iva inclusa trova copertura sul conto economico 5030301010 del bilancio 2024 come da parre contabile rilasciato dall'UOC Risorse Economiche;

**TRASMETTERE**, il presente atto al Collegio Sindacale, alla scrivente UOC per la predisposizione degli atti per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.50 comma 1, lettera b del codice dei contratti D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

di **DARE** immediata esecutività al presente atto, in considerazione dell'urgenza nel dover ripristinare la funzionalità;

di **PRECISARE** che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto agli obblighi in materia di trasparenza, derivanti dal D. Lgs n.33/2013;

la **PRESENTE** determinazione e' immediatamente eseguibile.

**Il Dirigente Responsabile dell'UOS Ingegneria Clinica**

Ing. Gianpaolo Catalano  
*(Firmato digitalmente)*

**Il Direttore della  
U.O.C. Manutenzione e Gestione del  
Patrimonio**

Ing. Raffaele Iele  
*Firmato digitalmente*